





ПЛАН СВЕРХУ



Базовые размеры даны в осях колонн




Фермы - 8 шт. (каждого размера)



Все элементы фермы центровать относительно оси

Верхний пояс фермы - тр.60x60x3
Нижний пояс фермы - тр.60x40x3
Раскосы - тр.40x40x2

ДЕТАЛИРОВКА ФЕРМ



Острые кромки - притупить!
Собирать по 8 ферм на одном кондукторе.

Торцы ферм - заглушки пластик 60x60

Сваривать элементы вкруговую по контуру соприкосновения деталей.

Катет шва - по наименьшей толщине стенки детали.